

全面排查隐患 筑牢安全防线

西樵全面开展安全生产大排查大整治,细化落实各项措施

树牢安全发展理念 筑牢安全生产防线

压实安全生产责任,筑牢安全生产防线。连日来,西樵镇全面深入开展安全隐患排查整治,落实安全生产各项措施。

今年以来,西樵镇通过深入攻坚安全生产专项整治三年行动、全面防范化解道路交通安全风险、持续抓好重大隐患挂牌督办工作、部署开展“七一”特别防护期工作等四大方面,聚焦重点难点问题,加大专项整治攻坚力度,守牢安全生产红线、底线、生命线。



■入户宣传天然气知识。



■检查组来到中胜石油气有限公司新田服务部检查。

加强部署

细化安全生产各项工作

“汲取教训、举一反三,迅速落实、立即行动,全面深入开展安全生产大排查大整治;强化领导、压实责任,确保安全生产工作常管长严。”西樵镇党委书记关海权强调。

近期以来,湖北十堰燃气爆炸事故、贵州危化品泄露事故以及河南商丘柘城县“6·25”重大火灾事故相继发生,西樵镇吸取事故教训,强化部署,始终将安全生产摆在重要位置,严守安全生产“底线”。据西樵镇应急办负责人介绍,通过深入攻坚安全生产专项整治三年行动、全面防范化解道路交通安全风险、部署开展“七一”特别防护期工作、强化重点行业领域专项治理等,维护镇内安全生产形势的稳定。今年1月~6月,全镇安全生产形势总体平稳,没有发生较大及以上生产安全事故。

为进一步落实安全生产各项措施,6月15日,西樵镇发布了安全生产大排查大整治工作方案,围绕大检查、大排查、大整治三大方面,细化安全生产各项工作,突出重点行业领域、重点难点问题,堵住管理漏洞,坚决防范较大及以上生产安全事故。

以上生产安全事故。

按照方案,发挥班子领导“领头雁”作用,持续开展本辖区、本行业的安全生产大排查,督促有关行业和有关单位落实安全生产责任;各村(社区)、相关职能部门要结合安全生产专项整治三年行动,在本辖区、本行业领域全面组织开展安全生产大排查,包括对燃气管理、危险化学品行业、轨道交通等从细节处查纠制度规定的落实、安全隐患的查治、安全风险的防控;要按照“补短板、堵漏洞”的部署,全力推进落实包括燃气安全专项整治等9个专项整治重点,全面夯实安全生产基础。

此外,方案要求各村(社区)、纺织产业基地、有关职能部门要充分认识开展安全生产大排查大整治的迫切性和重要性,强化大局意识和责任意识,压实安全责任。同时,全面排查隐患,强化风险管控。

此前召开的西樵镇安全生产大排查大整治工作会议上,关海权强调,全镇上下要常抓不懈,牢牢守住安全生产底线,确保全镇人民群众生命财产安全,迎接建党100周年。

压实责任

多部门联动加强各行业大排查

方案发布后,西樵镇进一步拧紧“安全阀”。记者了解到,近期以来,全镇安全生产大排查大整治工作如火如荼地开展,各职能部门及单位压实责任,开展各行业大排查。

“各部门对检查发现的问题一定要跟踪落实整改情况,确保消除隐患。”6月24日下午,由关海权带队,镇城建和水利办、应急办、消防办等多部门联动,开展燃气安全专项联合检查。

联合检查组首先来到金懿西樵大饼工厂所使用的液化石油气瓶组站进行检查。在瓶组间内,检查人员对在用气瓶、气体浓度报警器和压力管道等重点部位进行了全面检查。检查发现,相关管理制度和操作规程已按要求进行上墙,但存在警示标识不足、企业日常安检记录缺失的问题。在检查气化装置时,发现在用的燃气管道设施存在锈蚀及涂色不当的问题。关海权要求,企业负责人必须加强对瓶组站的日常安全管理工作,聘请第三方维护单位定期对管道设施进行检修,确保正常安全运行。

随后,检查组来到一企业检查

天然气点供设施,对站场的安全管理制度、特种设备管理和应急处置准备等情况进行详细检查,发现该点存在部分压力表未送检、卸气区内未将相关操作规程上墙,燃气管道设施周边有杂物堆放等问题,检查组现场要求整改。最后,检查组还检查了南海中胜石油气有限公司新田服务部。

“时刻绷紧安全生产这条弦。”关海权强调,各部门对检查发现的问题一定要跟踪落实整改情况,确保消除隐患。接下来,要继续深入开展燃气领域安全专项整治,举一反三,压实责任,全面排查各类安全隐患,防范重大突发事件发生。

为坚决遏制危险化学品事故发生,西樵镇应急办此前还与第三方安全专家一起对辖区内涉危化企业开展专项检查,在6月19日至6月20日期间检查涉危险化学品企业18家次(包括化工、医药制造、危化企业等),发现隐患50项,发出责令整改指令书13份。

接下来,西樵镇应急办将狠抓隐患整改,对发现的隐患紧盯不放、一抓到底、落实闭环监管。

案例特写

24小时在线监护燃气管道

轻轻“一扭”天然气开关就可做饭,然而,简单动作的背后是一群“蓝焰”守护者的努力。

37岁的关祖森是佛山市南海燃气发展有限公司西樵分公司巡线组兼安全组主管,每天都要对西樵市政燃气管道及镇内居民小区进行巡查,其中市政管网76.2公里、燃气用户单位庭院管网24.4公里,并确保每天两次巡线。他的工作就是时刻守护着城市燃气管线的安全平稳运行。

“如果管线范围内有人施工,更要按照国家相关规定每天进行不低于2次的巡查。”关祖森表示,管线一旦被挖断,轻则小区供气受影响,严重的会造成火灾等事故。因此,在遇到恶劣天气、自然灾害等特殊情况下,他们的巡查频率只会加大。

关祖森平时主要负责检查管道安全保护范围内是否存在土壤塌陷、滑坡、下沉、人工取土、堆积垃圾或重物、管道裸露、种植深根植物及搭建构(建)筑物等情况。“检查时看有无燃气异味、水面冒泡、树草枯萎等异常情况,从而判断有没有出现管道泄漏。”

除了人工巡查,还设有24小时的监控中心,配备激光甲烷遥测仪、HS660管道综合检测仪、车载激

光检测仪等先进检测设备,同时借助GPS、GIS、星点系统等先进监测手段,对管线运行进行24小时的密切监控,只要出现泄漏等异常情况,马上就会有相应的预警信息通知值守人员进行处置,抢险服务必定在30分钟内到达。”关祖森表示,广大市民在日常生活中,若闻到疑似“煤气味”或发现有陌生人正从事破坏活动,请立即拨打南海燃气公司24小时抢险电话:86227019及拨打110报警!

与关祖森紧密巡查镇内居民密集区域情况一样,佛山市天然气高压管网有限公司供气管理部巡线中心,利用人力+监控中心24小时密切监控,对全镇6.5公里高压天然气管道线路建立完善的巡护制度。同时,针对线路范围基本覆盖在农村的现象,他们还积极与附近村民小组沟通,联合保护燃气管道安全。“居住在管道附近的村民若发现在管道附近或正上方有施工情况,请立刻拨打电话83003355反映,届时将有奖励。”该公司工程师黄锦华说。

此外,南海燃气西樵分公司还定期举行入户宣传活动,真正把燃气管道安全保护送到市民日常生活中,加强市民对燃气管道的认识。



煤气泄漏“六大杀手”

- 1 烧水无人看管,汤水溢出浇灭火焰,燃气未充分燃烧
- 2 燃气灶离窗户近,燃气使用时火焰小或被风吹灭
- 3 燃气灶具、胶管、瓶装气体减压阀超期使用、质量不佳或使用不当
- 4 燃气热水器使用不当,导致燃气泄漏
- 5 气瓶超期未检、使用黑气、餐饮场所气瓶未设置“单间”
- 6 违规改装燃气管线、施工工艺不佳:如,燃气管敷设在卫生间、卧室等

安全用气小贴士

一开三关

使用燃气后,应当关好灶具开关、灶前阀,防止燃气泄漏,如果长时间外出还需关闭表前阀。

经常检查胶管是否老化、开裂

在日常使用中要注意检查,及时修理,防止燃气灶具漏气。极易发生漏气部位有:燃气表外壳、燃气管线上的各个连接点、气嘴旋塞、胶管等。燃气泄漏达到一定浓度后,遇到明火会发生爆炸。

长时间使用一定要注意通风换气

如厨房通风不好,在使用燃气灶后厨房内就会氧气不足,易造成一氧化碳中毒。在厨房内最好安装排风扇,使空气流通。

定期检查燃气胶管,到期及时更换

胶管应每18个月更换一次,防止出现龟裂、老化或发硬发脆;胶管不宜超过2米,两端要用管箍卡紧;胶管不能高出灶台,以免被炉火烘烤引发事故。

建议选用金属波纹管

金属波纹管安装方便,连接可靠,防鼠咬、耐腐蚀、柔软性好、使用寿命长、可任意弯曲而不变形、不阻气等,可减少非人为原因造成的户内爆燃事故。



■“蓝焰”守护者时刻守护着城市燃气管线的安全平稳运行。